AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE VOSGES

Contrôle machine à traire

Dépos'Traite®

Pour l'optimisation et l'entretien de l'installation de traite

Objectifs

Réaliser un contrôle de l'installation de Dépose. Obtenir les conseils nécessaires pour maintenir son installation en bon état.

Service

Diagnostic du fonctionnement de l'installation de Dépose
Analyse des résultats du diagnostic et synthèse : niveau de vide, temporisation initiale Durée de cycle, vide résiduel, et conseils pour l'entretien de la caoutchouterie et des éléments d'usures.

Résultats

Des conseils pour une installation de Dépose optimisée permettant de meilleures conditions de travail et la maîtrise du temps de traite, et des infections mammaires.

Livrables

Fiche de contrôle, compte-rendu et résultats remis à l'issue de la visite

Public

Tout agriculteur ayant une installation de traite, équipé d'une Dépose automatique (hors robot)

Les +

+ d'efficacité

Permet de palier à tout désagrément lié à une panne, ou un défaut d'entretien

+ de sécurité

Maîtriser la qualité du lait

Modalités

Temps nécessaire : une demi-journée (facturation au tarif conseil spécialisé de l'année en cours – tarif et conditions de vente sur demande)
Prestation individuelle assurée par un conseiller spécialisé sur votre exploitation

ENGAGEMENT DE SERVICE
SERVICES AUX AGRICULTEURS ET ACTEURS DES TERRITOIRES
REF. 221
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org
Conseil

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter la Chambre d'Agriculture des Vosges - 17 rue A. Vitu 88026 Epinal cedex - Tél 03 29 29 23 23 - Fax 03 29 29 23 60 - Email : contact@vosges.chambagri.fr Site : www.vosges.chambre-agriculture.fr - Luc Melnotte - 06 29 33 53 41 - luc.melnotte@vosges.chambagri.fr