AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
VOSGES

Contrôle machine à traire Optitraite

Pour l'optimisation et l'entretien de l'installation de traite

Objectifs

Réaliser un contrôle de l'installation de traite. Obtenir les conseils nécessaires pour maintenir son installation en bon état.

Service

Diagnostic du fonctionnement de l'installation de traite
Analyse des résultats du diagnostic et synthèse : niveau de vide, débit de la pompe à vide et état, contrôle des pulsations, et conseils pour l'entretien de la caoutchouterie et des éléments d'usures.

Résultats

Des conseils pour une installation de traite optimisée permettant de meilleures conditions de travail et la maîtrise de la qualité du lait et des infections mammaires.

Livrables

Fiche de contrôle, compte-rendu et résultats remis à l'issue de la visite.

Public

Tout agriculteur ayant une installation de traite ou robot de traite

Les +

+ d'efficacité
Permet de palier à tout désagrément lié à une panne, ou un défaut d'entretien.

+ de sécurité
Le respect des chartes de bonne pratique.
Maîtriser la qualité du lait.

Modalités

Temps nécessaire : une demi-journée
(facturation au tarif conseil spécialisé de l'année en cours – tarif et conditions de vente sur demande)
Prestation individuelle assurée par un conseiller spécialisé sur votre exploitation

ENGAGEMENT DE SERVICE
SERVICES AUX AGRICULTEURS ET ACTEURS DES TERRITOIRES
REF. 221
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org
Conseil-Formation
Liste des sites certifiés et de nos engagements sur www.chambres-agriculture.fr

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter
la Chambre d'Agriculture des Vosges 17 rue A. Vitu 88026 Epinal cedex
Tél 03 29 29 23 11 Fax 03 29 29 23 60 Email : contact@vosges.chambagri.fr Site : www.cda-vosges.fr
Luc Melnotte - 06 29 33 53 41 - luc.melnotte@vosges.chambagri.fr